

REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: CAMIONETA  
PLACA: OEI1028  
MARCA: CHEVROLET  
AÑO: 2009  
MODELO: LUV D-MAX 3,0L DIESEL CD TM 4X4  
CHASIS: 8LBETF3E590027523  
MOTOR: 4JH1792191




**INFORME TECNICO.** - Este vehículo se encuentra desde julio del año 2025 en talleres mecánica por REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION Y SENSORES, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

  
Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: CAMIONETA  
PLACA: OEI1029  
MARCA: CHEVROLET  
AÑO: 2009  
MODELO: LUV D-MAX 3,0L DIESEL CD TM 4X4  
CHASIS: 8LBETF3E490027531  
MOTOR: 4JH1792317




**INFORME TECNICO.** - Este vehículo se encuentra desde agosto del año 2025 en talleres mecánica por **CONSIDERADA PARA LA BAJA EN LA TOMA FISICA DEL 2024**, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: CAMIONETA FURGONETA  
PLACA: OBB8435  
MARCA: CITROEN  
AÑO: 2019  
MODELO: BERLINGO B9 AC 1.6 5P 4X2 TM  
CHASIS: VF77H9HECKJ520125  
MOTOR: 10JBEB0136766




**INFORME TECNICO.** - Este vehículo se encuentra desde abril del año 2025 en talleres mecánica por CONSIDERADA PARA LA BAJA EN LA TOMA FISICA 2024, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: VOLQUETA  
PLACA: OEA1151  
MARCA: VOLKSWAGEN  
AÑO: 2011  
MODELO: 31310 6X4  
CHASIS: 9533R82U3BR050581  
MOTOR: 36202327




**INFORME TECNICO.** - Este vehículo se encuentra desde enero del año 2025 en talleres mecánica por **CAMBIO DE CONJUNTO DE EMBRAGUE**, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: CAMION PLATAFORMA  
PLACA: OEA1463  
MARCA: TOYOTA  
AÑO: 1998  
MODELO: DINA  
CHASIS: BU2110001068  
MOTOR: 1415955




INFORME TECNICO. - Este vehículo se encuentra desde marzo del año 2025 en talleres mecánica CONSIDERADA PARA LA BAJA EN LA TOMA FISICA DEL 2024, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

  
Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: VOLQUETA  
PLACA: OEI1015  
MARCA: INTERNACIONAL  
AÑO: 1990  
MODELO: 4000 DT 466  
CHASIS: MH357214  
MOTOR: 468TM2U617300




INFORME TECNICO. - Este vehículo se encuentra desde marzo del año 2025 en talleres mecánica FUE CONSIDERADA PARA LA BAJA EN LA TOMA FISICA DEL 2024.

Atentamente.

  
Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: VOLQUETA  
PLACA: OEI1184  
MARCA: VOLKSWAGEN  
AÑO: 2011  
MODELO: 31310 6X4  
CHASIS: 9533R82U9BR050388  
MOTOR: 36202939




**INFORME TECNICO.** - Este vehículo se encuentra desde abril del año 2025 en talleres mecánica por REPARACION DE TRANSMISION, GATO HIDRAULICOS, CAMBIO BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE PULMONES, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

  
Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: VOLQUETA  
PLACA: OEI1014  
MARCA: INTERNACIONAL  
AÑO: 1990  
MODELO: 4000 DT 466  
CHASIS: MH357208  
MOTOR: 4687M2U617658



INFORME TECNICO. - Este vehículo se encuentra desde febrero del año 2025 en talleres mecánica por REPARACION DE CABLEADO INTEGRAL DE LUces, MANGUERAS, CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y DEL MOTOR, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

  
Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: CAMIONETA  
PLACA: OEI1136  
MARCA: CHEVROLET  
AÑO: 2012  
MODELO: LUV D'MAX 2,4L CD TM 4X2 OPTIMA  
CHASIS: 8LBETF3D2C0144071  
MOTOR: C24SE31045163




INFORME TECNICO. - Este vehículo se encuentra desde mayo del año 2025 en talleres mecánica por REPARACION DE CABEZOTE Y CAMBIO DE MEMORIA DE ENCENDIDO, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

  
Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: CAMIONETA  
PLACA: OEA0483  
MARCA: CHEVROLET  
AÑO: 2009  
MODELO: LUV C/D 4X2 T/M  
CHASIS: TFS16FL957101435  
MOTOR: 412318




INFORME TECNICO. - Este vehículo se encuentra desde febrero del año 2025 en talleres mecánica CONSIDERADA PARA LA BAJA DESDE LA TOMA FISICA CON CORTE A DICIEMBRE 2024.

Atentamente.

  
Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.





REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Ministerio de Infraestructura y Transporte

## CERTIFICACION

Yo: GRANDA ARIZAGA CESAR OSWALDO C.I. 0703043976 en calidad de MECANICO del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Dirección Distrital de El Oro, CERTIFICO que el siguiente vehículo liviano con las siguientes características:

VEHICULO: CAMIONETA

PLACA: OEI 1112

MARCA: CHEVROLET

AÑO: 2011

MODELO: LUV D-MAX 3,5L V6 CD TM 4X4

CHASIS: 8LBETF3G0B0075406

MOTOR: 6VE1290413



INFORME TECNICO. - Este vehículo se encuentra desde febrero del año 2025 en talleres mecánica por REPARACION INTEGRA DEL MOTOR, la misma que no se ha podido ejecutar dicho mantenimiento por falta de recursos económicos.

Atentamente.

Sr. Cesar Granda Arizaga  
Mecánico del MTOP DDDO.

